

REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA

COMUNE DI
BRUSSON



REGION AUTONOME
VALLEE D'AOSTE

COMMUNE DE
BRUSSON

Committente :
COMUNE DI BRUSSON

PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI ESCARRA (BRUSSON)

PROGETTO DEFINITIVO

Dott. Ing. Riccardo PERRET

Fraz. Quinçod n°138/bis
11020 CHALLAND SAINT ANSELME (AO)

Dott. Geol. Ilaria ROSSETTI

Fraz. Antagnod, Chemin Crestella n°12
11020 AYAS (AO)

Tel: 0125/965916
Cell: 333/3615011

Fax: 0125/965828
e-mail: richardperret@libero.it

ELABORATO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
BE	PD	DF01	0	0

FILE NAME:	NOTE:	SCALA:
4		
3		
2		
1		
0	PROGETTO DEFINITIVO	Settembre 2011 PERRET PERRET PERRET
REV.	DESCRIZIONE	DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

TIMBRO E FIRMA:



Foto 1 Vista dell'intera parete soggetta a fenomeni di instabilità



Foto 2 Vista dell'intera parete soggetta a fenomeni di instabilità



Foto 3 Canale irriguo a monte dell'abitato di Escarra



Foto4 Particolare di una nicchia di distacco



Foto 5 Evidenti fratturazioni della parete con formazioni di blocchi in precario equilibrio



Foto 6 particolare di una delle nicchie da dove si sono staccati i massi nel mese di ottobre



Foto 7 *Masso di grosse dimensioni che si è staccato dalla parete nel mese di ottobre e ha quasi raggiunto il centro abitato*



Foto 8 *Il fenomeno di instabilità di ottobre è stato caratterizzato dal distacco di blocchi di grossa pezzatura*



Foto 9 Parete in località Gerbis



Foto 10 Parete a monte dei rascards in località Gerbis



Foto 11 Blocco di grandi dimensioni in località Gerbis




Foto 12 Pendio alla basa della parete in località Gerbis